


### Tools Needed

- T15 Torx Driver


### Disassemble the Cover

- Unplug the power supply from the wall and turn off the water supply.
- Using the torx driver, remove the five screws from the case cover.
- Remove the case cover.



### Remove the Old Solenoid Wiring Loom

- Disconnect the solenoid wiring loom from the solenoids.
- Disconnect the solenoid wiring loom from the circuit board by gently pressing the connector tab. Gently remove the grommet from the box.
- Discard the old solenoid wiring loom.



### Install the New Solenoid Wiring Loom


- Connect the new wiring loom to the solenoids and circuit board according to the Wiring Diagram.
- Verify all connectors and grommets are secured.

**IMPORTANT!** Position the wiring looms so that they are not pinched when the cover is secured.

- Install the case cover using the new screws provided.

### Complete the Installation

- Connect the power supply and turn on the water supply.
- Check for leaks.




### Outils nécessaires

- Clé dynamométrique T15


### Démonter le couvercle

- Débrancher le courant et fermer l'alimentation d'eau.
- A l'aide d'une clé dynamométrique, retirer les cinq vis du couvercle du boîtier.
- Retirer le couvercle du boîtier.



### Retirer l'ancien faisceau électrique du solénoïde

- Déconnecter le faisceau électrique du solénoïde des solénoïdes.
- Déconnecter le faisceau électrique du circuit imprimé en pressant gentiment sur la languette du connecteur. Retirer gentiment l'oeillet du boîtier.
- Jeter l'ancien faisceau électrique du solénoïde.



### Installer le nouveau faisceau électrique du solénoïde


- Connecter le nouveau faisceau électrique aux solénoïdes et au circuit selon le diagramme de câblage.
- Vérifier que tous les connecteurs et que les oeillets soient sécurisés.

**IMPORTANT!** Positionner les faisceaux électriques de manière à ce qu'ils ne soient pas pincés lorsque le boîtier est sécurisé.

- Installer le couvercle du boîtier en utilisant les nouvelles vis fournies.

### Compléter l'installation

- Connecter l'alimentation électrique et ouvrir l'alimentation d'eau.
- Vérifier s'il y a des fuites.




### Herramientas necesarias

- Destornillador torx T15


### Desensamble la tapa

- Desenchufe la fuente de alimentación eléctrica de la pared y cierre el suministro de agua.
- Con un destornillador torx, quite los cinco tornillos de la tapa de la caja.
- Retire la tapa de la caja.



### Quite el cableado preformado viejo del solenoide

- Desconecte del solenoide el cableado preformado del solenoide.
- Desconecte de la placa de circuitos el cableado preformado del solenoide, presionado suavemente la lengüeta del conector. Retire suavemente el ojal de la caja.
- Deseche el cableado preformado viejo de solenoide.





### Instale el cableado preformado nuevo del solenoide

- Conecte el cableado preformado nuevo a los solenoides y a la placa de circuitos, según el Diagrama de cableado.
- Verifique que todos los conectores y ojales estén asegurados.
- ¡**IMPORTANTE!** Coloque los cableados preformados de manera que no se pellizquen al asegurar la tapa.
- Instale la tapa de la caja con los tornillos nuevos provistos.

### Termine la instalación

- Conecte la fuente de alimentación eléctrica y abra el suministro de agua.
- Verifique que no haya fugas.





**USA: 1-800-4-KOHLER**  
**Canada: 1-800-964-5590**  
**México: 001-877-680-1310**  
**[kohler.com](http://kohler.com)**

©2007 Kohler Co.

1062948-9-A