



# Caxton® | K-2209

Lavabo de salle de bain ovale en sous-surface, 17 po

## Fonctionnalités

- Cuvette ovale avec surface inférieure non émaillée
- Drain de trop-plein
- Aucun trou de robinet; nécessite un robinet mural ou monté sur le comptoir



## Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

|                                                                                     |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
|  | 0  | White       |
|  | 96 | Biscuit     |
|  | 7  | Black Black |



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)  
7-29-2026 22:31 - US-CA

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

## Codes/normes

*Conformité ADA et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.*

ADA CSA B651

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

## Informations techniques

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Avec trop-plein:              | Oui              |
| Diamètre du trou de drainage: | 1-3/4" (44 mm)   |
| Configuration du bassin:      | Bol simple       |
| Longueur du bassin:           | 15-1/4" (387 mm) |
| Largeur du bassin:            | 12-1/4" (311 mm) |
| Profondeur du bassin:         | 5-3/4" (146 mm)  |

## Matériel

- Porcelaine vitrifiée

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains




K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie,  
1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*





## Installation

- En sous-surface

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant ou le découpeur de comptoirs doit utiliser le modèle de produit actuel disponible sur le site [www.kohler.com](http://www.kohler.com) ou en appelant le 1-800-4KOHLER. Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de découpe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

