

Features

- Replacement filter for Spacity handshower.
- Vitamin C filter, effectively removes residual chlorine from the water, providing delicate care for skin and hair.
- Recommended to replace the filter element every 1-2 months.
- Included 2 pieces in package.

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

VC FILTER REPLACEMENT K-R33040T




Specified Model

Model	Description	Color/Finishes
K-R33040T	Spacity VC filter replacement	N/A : Not Applicable
Recommended Accessories		
K-R33032T	Spacity 2F handshower	Others

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative.

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm



Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram

คุณลักษณะ

- อะไหล่ไส้กรองสำหรับฝักบัวรุ่น สเปซซีดี
- มาพร้อมไส้กรองวิตามินซี ช่วยขจัดคลอรีนตกค้าง เพื่อดูแลผิวและเส้นผมอย่างอ่อนโยน
- แนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองทุก 1-2 เดือน
- มีไส้กรองให้ 2 ชั้น ในกล่องสินค้า

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ไม่ระบุ

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ไส้กรองสำหรับฝักบัวอาบน้ำ K-R33040T




รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-R33040T	ไส้กรองสำหรับฝักบัวอาบน้ำ รุ่นสเปซซีดี	N/A: สีตามวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็น		
K-R33032T	หัวฝักบัวสายอ่อน รุ่นสเปซซีดี	สีอื่น ๆ

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.



หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง
ภาพแสดงผลิตภัณฑ์