



## Serif® | K-2075-8

Lavabo de salle de bain encastré ovale, 22 1/4 po

### Fonctionnalités

- Trous de robinet déployé de 8 po (203 mm)
- Cuvette ovale
- Drain de trop-plein
- S'agence aux autres produits de la collection Serif



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

- |    |         |
|----|---------|
| 0  | White   |
| 96 | Biscuit |



1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)  
7-30-2026 00:40 - US-CA

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**

## Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.

ADA CSA B651 OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1

ADA

ICC/ANSI A117.1

CSA B651

OBC

## Informations techniques

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Nombre de trous sur le tablier:    | 3                |
| Taille du ou des trous du robinet: | 1-3/8" (35 mm)   |
| Centre(s):                         | 8" (203 mm)      |
| Avec trop-plein:                   | Oui              |
| Diamètre du trou de drainage:      | 1-3/4" (44 mm)   |
| Configuration du bassin:           | Bol simple       |
| Longueur du bassin:                | 16-7/8" (429 mm) |
| Largeur du bassin:                 | 10-1/8" (257 mm) |
| Profondeur du bassin:              | 6-5/8" (168 mm)  |

## Matériel

- Porcelaine vitrifiée

## Produits et accessoires recommandés

K-23726 Traitement pour drains




K-8998 Siphon en P ajustable avec tuyau de sortie, 1 1/4 x 1 1/4 po

K-23725 Nettoyant pour fonte

## Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





## Installation

- Encastré

## Notes d'installation

*Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.*

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

AVIS : Le fabricant du comptoir ou le découpeur doit utiliser le gabarit de découpe fourni avec le produit, ou il doit utiliser un gabarit actuel fourni par Kohler Co. (appeler le 1-800-4-KOHLER). Kohler Co. n'est pas responsable des erreurs de coupe causées par l'utilisation d'un gabarit incorrect.

